

Galerienverzeichnis

Landquart - Klosters - Davos Platz

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
10-801	Malans - Seewis-Valzeina Galerie Chlus I	Stahlbeton.	1962	4.750	15.00
10-802	Galerie Chlus II	Stahlbeton.	1962	5.748	20.00
10-803	Schiers - Furna Galerie Fuchsenwinkel	Stahlbeton.	1975	13.970	36.00
10-804	Klosters - Cavadürli Galerie Klosters	Stahlbeton vorgespannt.	1993	32.798	21.50
10-805	Davos Wolfgang - Davos Dorf Lawinengalerie Seehorn	Stahlbeton.	2009	45.250	81.20

Bever - Scuol-Tarasp

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
12-801	Zernez - Susch Galerie Sassella	Stahlbeton, Futtermauer aus Mauerwerk.	1911/1988	125.185	17.10

St. Moritz - Tirano

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
14-801	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina Galerie Arlas	Stahl, Ausfachungen aus Beton, oberer Teil aus Holz. Futtermauer aus Mauerwerk.	1911	19.883	175.00
14-802	Ospizio Bernina - Alp Grüm Galerie Scala	Stahl, Ausfachungen aus Beton, teilweise aus Holz.	1913	24.548	140.00
14-803	Galerie Sassal Mason I	Dach aus Stahl. Galeriewände aus Mauerwerk.	1911	25.266	16.30
14-804	Galerie Sassal Mason II	Stahl. Futtermauer aus Mauerwerk. Ausfachungen aus Beton, teilweise aus Holz. Statt Futtermauern sind auch Rippen aus Stahlbeton vorhanden.	1911	25.474	348.25
14-805	Galerie Sassal Mason III	Stahl. Rechte Galeriewand Mauerwerk, linke Galeriewand aus Beton. Ausfachungen aus Beton und Holz.	1911	25.876	20.40
14-806	Galerie Grüm Alp Grüm - Cavaglia	Stahlbeton. Futtermauer aus Mauerwerk.	1950	26.718	264.00

14-807	Galerie Palü sopra	Stahlbeton. Futtermauer aus Mauerwerk.	1950	27.659	238.50
14-807	Galerie Palü sopra	Stahl. Ausfachungen aus Beton. Futtermauer aus Mauerwerk	1913		
14-808	Galerie Palü sotto	Stahlbeton. Futtermauer aus Mauerwerk.	1950	28.151	346.50
14-809	Galerie Stablini I	Stahldach. Futtermauer und Galeriemauer aus Mauerwerk.	1913	28.741	28.00
14-810	Galerie Stablini II	Stahldach. Galeriemauern aus Mauerwerk oder Stahl mit Ausfachungen aus Beton	1913	29.058	16.30
14-811	Galerie Pila I	Dach aus Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Futtermauer aus Mauerwerk. Alter Galerieteil: Stahl mit Ausfachungen aus Holz.	1913/1940	29.905	213.00
14-812	Galerie Pila II	Stahl. Futtermauer aus Mauerwerk. Mit Beton ausgefachte Pfahlwand als talseitige Stützmauer.	1913/1992	30.345	125.00
14-813	Galerie Pila III	Stahl mit Ausfachungen aus Holz. Futtermauer aus Mauerwerk.	1913	31.780	88.00
	Cavaglia - Cadera				
14-814	Galerie Puntalto	Stahl.	1926	33.777	10.00

Chur - St. Moritz

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
15-801	Solis - Tiefencastel Galerie Salons	Stahlbeton. Futtermauern teilweise aus Mauerwerk.	1902/1960 ?	52.101	6.50
	Filisur - Stugl/Stuls				
15-802	Galerie Cruschettatunnel I	Mauerwerk.	1902 ?	67.222	15.00
15-803	Galerie Cruschettatunnel II	Stahlbeton. Futtermauern teilweise aus Mauerwerk.	1911/1960 ?	67.296	36.50
15-804	Galerie über die innere Cruschettarüfi	Mauerwerk.	1902	68.004	16.00
	Filisur - Muot				
15-805	Galerie Chanelletta	Mauerwerk.	1909	78.987	117.20
	Muot - Preda				
15-806	Galerie Fueгна	Stahl mit Dacheindeckung aus Holz. Futtermauer aus Mauerwerk.	1906	79.512	13.00
15-807	Galerie unteres Portal Rugnuxtunnel	Verbund	1929	79.876	10.00
15-808	Galerie Rugnux I	Stahl mit Dacheindeckung aus Holz. Futtermauer aus Mauerwerk. Talseitige Stützmauer aus Mauerwerk. Pfeilerfundamente aus Mauerwerk mit Betonbankett.	1903	80.537	30.00
15-809	Galerie km 80.802	Stahl mit Dacheindeckung aus Holz. Futtermauer aus Mauerwerk.	1903	80.794	16.00
15-810	Galerie Maliera	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Alter Galerieteil: Mauerwerk.	1903/1985	82.684	220.00

Chur - Arosa

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
	Depot Sand - Untersax				
16-801	Steinschlaggalerie Sassal	Stahlbeton. Stützen aus Stahl.	2005	2.300	33.00
16-802	Galerie Sassal I	Stahlbeton. Futtermauern aus Mauerwerk, teilweise Beton.	1932/1952	2.432	62.70
16-803	Galerie Sassal II	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Futtermauer aus Beton.	1956	2.581	45.75

16-804	Galerie Sassal III	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Rippen aus Stahlbeton, freistehend. Noch alte Rippen aus Mauerwerk vorhanden.	1986	2.645	146.75
16-805	Galerie Sassal	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Rippen aus Stahlbeton, teilweise freistehend.	1987	2.843	50.30
16-806	Galerie Meiersboden	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Rippen aus Stahlbeton, teilweise freistehend.	1987	2.958	15.50
16-807	Galerie Eber	Mauerwerk.	1940	3.524	13.60
16-808	Galerie Gitzistein I	Dach aus Stahlbeton. Stützen und Randlängsträger aus Stahl. Futtermauer aus Mauerwerk. Talseitige Stützmauer aus Mauerwerk, Stützfundamente aus Beton.	1951	5.464	44.80
16-809	Galerie Gitzistein II	Dach aus Stahlbeton. Stützen und Randlängsträger aus Stahl. Futtermauer aus Mauerwerk.	1951	5.555	15.25
Untersax - Lüen-Castiel					
16-810	Galerie Steinboden	Stahlbeton / Verbund. Stützen aus Stahl. Futtermauer aus Beton.	2002	6.180	26.00
16-811	Galerie Cuorra I	Stahlbeton. Stützen aus Stahl. Futtermauer aus Beton.	1955	7.722	12.00
16-812	Galerie Cuorra II	Verbund	1903/1955 ?	7.858	15.00

Reichenau - Disentis

Bauwerksnummer	Bauwerksname	Baustoff	Baujahr	Bahnkilometer	Galerie-Länge
17-801	Versam-Safien - Valendas-Sagogn Steinschlaggalerie Valendas	Stahlbeton.	1983/2007	36.450	242.00